

2018年3月5日

お客様各位

ファーレ株式会社

製品変更のお知らせ－APOS 非接触式読取ヘッド

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件につきまして 下記の通り連絡いたしますので今後ともよろしくご愛顧賜りますようお願いいたします。

敬具

－記－

APOS 非接触式読取ヘッドの変更

エンクロードコンダクターシステム KBH および MKH 用の APOS 非接触式読取ヘッドの製品レンジを統合整理しました。

| 販売中止になる製品 | | 代替製品 | |
|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| 型番 | 形式 | 型番 | 形式 |
| 2823252 | LK-LB15-SSI GC-5000-50-2-1 | 10016941 | LK-LB15A-RS485-5000-54 |
| 2823159 | LK-LB15-RS485-5000-50-10 | 10016942 | LK-LB15A-STAHL2-5000-54 |
| 2823556 | LK-LB15-SSI BC-5000-50-2-1 | 10016943 | LK-LB15A-SSI_BC-5000-54 |
| 2823759 | LK-LB15V-RS485-5000-67-10 | 10016945 | LK-LB15A-SSI_GC_PRE-5000-54 |
| 10013582 | LK-LB15-SSI BC-5000-50-2-1X | 10016946 | LK-LB15A-SSI_GC_PST-5000-54 |
| 2823817 | LK-LB15V-SSI GC-5000-67-2-1 | | |
| 2823554 | LK-LB15V-SSI GC-5000-54-2-1 | | |
| 2823818 | LK-LB15V-SSI BC-5000-67-2-1 | | |
| 2823555 | LK-LB15V-RS485-5000-54-10 | | |
| 2823284 | LK-LB15-RS485-5000-50-10-X | | |
| 2823557 | LK-LB15V-SSI BC-5000-54-2-1 | | |
| 10013580 | LK-LB15-SSI GC-5000-50-2-1X | | |
| 2823251 | LK-LB15-RS485S-5000-50-10 | | |
| 2823440 | LK-LB15-SSI GC-5000-50-2-1 | | |
| 2823253 | READING HEAD LB 15-CAN | | |

代替製品での特長:

- エラービット出力
- コードストリップ両方向からの検出
- アナログスキャン方法の信頼性向上
- 既設の APOS 磁気コードストリップに使用可能
- 保護等級 IP54 が標準

適用時期:

即時

修理対応:

従来製品の修理対応や既設製品への対応についてはお問合せください。

以上